

サブアリーナ照明についてのお詫び

サブアリーナ照明配置表

北側 フィットネス広場側

南側 飛び込みプール側

左記配置表の



部分は安定器故障等のため、点灯できません。

大変ご迷惑をお掛けします。

※水銀灯照明からLED化工事
実施時期（予定）

令和5年12月～

令和6年3月末